

レジャー用折りたたみいす等の事故

事故の概要

【事例①】

レジャー用折りたたみいすに座ったところ、座面の生地が破れて転倒し、負傷した。

【事例②】

展示中のレジャー用折りたたみベッドに座ったところ、ベッドの座面フレームと脚部の間に小指を挟み、負傷した。

事故の原因

【事例①】

座面の生地が日光等の要因で脆化した状況で使用を続けたため、使用時の荷重が加わった際に生地が破断して、転倒したものです。

【事例②】

ベッドに腰掛けた拍子に折りたたみベッドの脚が展示台から落ち、そのはずみにフレームと脚の開き止め部にできた隙間に手指を挟んだ、または腰掛けた状態で座面を動かしたことで生じた隙間に手指を挟んだものです。



事故防止のために

- ◆ 直射日光や風雨が当たる場所で保管していると製品の強度が低下して使用時に破損するおそれがあります。取扱説明書の指示に従って、適切に保管してください。
- ◆ 製品の組立て、収納時には、折りたたみ部（可動部）に手指を挟まないよう注意してください。
- ◆ 使用時は、平らな場所に設置してください。

